


MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Mesa de Computador
Mesa Computadora
Computer Desk
IRLANDA BC - 4090



(Por)

(Esp)

(Ing)

- 1 - Tampo esquerdo
2 - Lateral inferior esquerda
3 - Portas (2)
4 - Travessa traseira
5 - Tampo teclado
6 - Lateral direita
7 - Lateral esquerda
8 - Tampo superior
9 - Tampo direito (2)
10 - Prateleira direita (2)
11 - Tampo inferior esquerdo
12 - Rodapé frontal
13 - Rodapé traseiro
14 - Costas

- 1 - Tapa izquierda
2 - Lateral inferior izquierda
3 - Puerta (2)
4 - Travesaño trasera
5 - Tapa teclado
6 - Lateral derecha
7 - Lateral izquierda
8 - Tapa superior
9 - Tapa derecho (2)
10 - Estante derecha (2)
11 - Tapa inferior izquierda
12 - Zócalo frontal
13 - Zócalo trasero
14 - Dorso

- 1 - Left top
2 - Left lower side
3 - Doors (2)
4 - Back crossbar
5 - Keyboard top
6 - Right side
7 - Left side
8 - Upper top
9 - Right top (2)
10 - Right shelf (2)
11 - Left upper top
12 - Front baseboard
13 - Back baseboard
14 - Back panel

Dimensões Peças Prontas
Dimensiones de Las Piezas Prontas
Dimensions Ready Part

- 1 - 724 X 385 X 25
2 - 726 X 300 X 12
3 - 990 X 228 X 15
4 - 704 X 95 X 15
5 - 681 X 214 X 12
6 - 1090 X 300 X 12
7 - 1090 X 300 X 12
8 - 478 X 300 X 12
9 - 452 X 298 X 12
10 - 452 X 238 X 12
11 - 177 X 387 X 15
12 - 452 X 95 X 12
13 - 452 X 95 X 12
14 - 250 X 466 X 3


Ferragens / Herraje / Hardware:

330	A	Cavilha 6 x 30 Clavija Wood peg		34
0438	B	Cantoneira metálica		06
0285	C	Parafuso 3,5 x 25 fl Tornillo 3,5 x 25 fl Screw 3,5 x 25 fl		04
0289	D	Parafuso 3,5 x 40 c/c Tornillo 3,5 x 40 c/c Screw 3,5 x 40 c/c		18
0283	E	Parafuso 3,5 x 12 c/c Tornillo 3,5 x 12 c/c Screw 3,5 x 12 c/c		36
0308	F	Sapata L 15 mm		06
094	G	Puxador Tirador Handle		02
0296	H	Taxa 10 x 7 Clevo 10 x 7 Nail 10 x 7		50
0477	I	Cola Pegamento Glue	COLA	01
151	L	Dobradilha metal Bisagra Hinge		04
0279	M	Fixador de costa Fixador de espalda Fix back		06


Acessórios/accesorios/Accessories:

0183	O	Pé quadrado com cavilhas Pata Feet		01
189	P	Correção de metal 300 mm Rieles Slides		01

→ 1º Passo
→ 1 Paso
→ 1st Step




→ 2º Passo
→ 2 Paso
→ 2nd Step




Lote: 00000

medidas em mm


→ 3° Passo
→ 3 Paso
→ 3rd Step




→ 4° Passo
→ 4 Paso
→ 4nd Step



→ 5° Passo
→ 5 Paso
→ 5nd Step



→ 6° Passo
→ 6 Paso
→ 6nd Step



→ 7° Passo
→ 7 Paso
→ 7nd Step

